

第十三师新星市生态环境局2026年2月“双随机、一公开”执法检查情况

执法机构名称		第十三师生态环境局							
抽查方式		随机抽查			抽查次数	15次			
重点企业家次		5家次							
月出动人次		30			月检查家次	15次			
本月抽查情况 （简介）		本月共出动30人次执法，检查15家次企业，其中处理结果10家未发现异常。							
序号	企业名称	统一社会信用代码	排污许可证号	地址	监管/检查单位	检查人	违规事项	检查结果	检查时间
1	哈密华奥新能源有限公司	91652200MA783CJ K0E	91652200MA783CJ K0E001X	第十三师新星市火箭农场前进大道北侧	第十三师生态环境局	覃上英,甄春渝	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月2日
2	哈密亿乐焦化有限责任公司	916522016763348 871	916522016763348 871001P	第十三师骆驼圈子产业园区	第十三师生态环境局	魏志恒,甄春渝	1.厂区东北侧露天堆放兰炭，未采取防尘抑尘措施。 2.焦油罐呼吸阀存在油气泄漏的情况。 3.VOCs治理设施从1月29日起至今存在RCO炉炉膛温度不稳定、未达到正常运行温度的情况。 4.二期车间出焦地沟观察口未及时关闭、刮焦机水封处开口、炉膛冷凝水排水处未密封，以上区域存在废气逸散。	发现问题已责令改正	2026年2月3日
3	哈密鑫新源能源有限公司	916522225928202 47G	916522225928202 47G002W	新疆哈密市巴里坤县红山农场巴三路2号	第十三师生态环境局	克依斯尔·卡哈尔,方思敏	加强厂区环境日常管理，及时清扫道路粉尘，控制车速，防止扬尘无组织排放。	发现问题做出行政指导	2026年2月5日
4	新疆生产建设兵团第十三师火箭农场第一医院	129913264584907 93F	129913264584907 93F	第十三师新星市火箭农场前进大道	第十三师生态环境局	李明,甄春渝	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月6日
5	哈密市新东气体有限公司	91659040MABKX6 765F		哈密市伊吾县淖毛湖农场工业园区	第十三师生态环境局	方思敏,冉凡霞	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月6日
6	新星市淖毛湖经开区环保技术有限责任公司	91659011MAD8AQ LFXU	91659011MAD8AQ LFXU001V	哈密市伊吾县淖毛湖农场综合楼四楼404室	第十三师生态环境局	覃上英,白晶	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月6日

7	新疆金凯通达活性炭科技有限公司	91652200MA77B1WM2B	91652200MA77B1WM2B001R	第十三师二道湖工业园区	第十三师生态环境局	徐涛,白晶	1、活化一体炉存在部分“跑冒滴漏”废气无组织逸散的情况。 2、原煤库无作业人员但大门处于敞开状态存在颗粒物无组织逸散。	发现问题已责令改正	2026年2月6日
8	新疆生产建设兵团第十三师安心医院	12991323738386130H	/	第十三师新星市黄田农场少伟大道西路203号	第十三师生态环境局	白晶,冉凡霞	无	未发现问题	2026年2月6日
9	新疆班超镁业有限公司	91659011MABKYT5F4J	/	第十三师二道湖工业园区	第十三师生态环境局	克依斯尔·卡哈尔,覃上英	现场检查发现，该企业有露天堆放部分白云石及岩棉等。	发现问题已责令改正	2026年2月9日
10	新疆安瑞通新材料科技有限公司	91659011MABKYD7J69	91659011MABKYD7J69001Q	第十三师二道湖工业园区新疆大安特种钢院内1号楼101号	第十三师生态环境局	魏志恒,冉凡霞	现场有部分成品露天堆放未入库。	发现问题已责令改正	2026年2月9日
11	哈密青松建材有限责任公司	91652200679287705T	91652200679287705T001P	第十三师二道湖工业园区	第十三师生态环境局	肖飞,李明	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月9日
12	哈密天隆镍业有限公司	916522007291420113	/	第十三师红星四场沁城乡小黄山16-44线南东42000	第十三师生态环境局	肖飞,克依斯尔·卡哈尔	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月11日
13	哈密承天商贸有限公司星光大道加油站	91652200MA77EWAQ6Y	91652200MA77EWAQ6Y001Z	第十三师红星二场七连	第十三师生态环境局	李明,魏志恒	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月12日
14	哈密新亿丰能源有限公司	91659011MABL03LT5A	/	第十三师骆驼圈子产业区景业二路东侧华丰加油加气综合服务区加油站房01号	第十三师生态环境局	魏志恒,徐涛	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月26日
15	新疆生产建设兵团石油有限公司东疆分公司骆驼圈加油站	91652200748679308D	91652200748679308D001X	新疆哈密市伊州区骆驼圈子	第十三师生态环境局	肖飞,李明	无	未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果	2026年2月26日